


Pierre de Construction Urbaine

Élévation Typique • Ouvrage de pierre de taille par assise 20:30:50
Joints de Mortier 3/8"



Cosignes d'Installation:

1. Maintenir un minimum de 4" entre les joints verticaux

À Éviter:

1. 2 assises avec les joints verticaux alignés.


| Format | Pièces* par* 32 p ² | Longueur nomi- nale d'une pièce |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------|
| SHA/UL22 | 14 | 24" |
| UL35 | 11 | 32" |
| SHA/UL50 | 13 | 32" |

*Une pièce de Pierre de Construction peut être constituée de 2 morceaux ou plus.

Cosignes Générales d'Installation

- Arriscraft recommande d'utiliser un mortier de ciment Portland-chaux proportionné à un ratio de 1:1:6.
- Les éléments de maçonnerie devraient être installés avec les joints de bout et d'assise bien remplis excepté là où ils sont utilisés comme chantepleures ou pour la ventilation.
- Finir le mortier de la face arrière des éléments en biseau afin de prévenir les protubérances dans la cavité.
- Prévenir les chutes excessives de bavures de mortier en retirant l'excès de mortier avec la truelle au fur et à mesure que les éléments sont installés.
- Appliquer une quantité généreuse de mortier sur le bout des éléments qui sont placés dans le mur.
- Placer l'élément pour compresser fermement le mortier.
- Ne pas réajuster l'élément une fois qu'il a été mis en place.
- Lisser les joints de mortier lorsqu'ils sont suffisamment durs pour faire une empreinte du pouce.
- Ce temps d'attente dépend des propriétés du mortier et des conditions climatiques.
- Lisser les joints pour avoir une surface bien compressée afin d'obtenir une meilleure résistance aux intempéries. Les joints lissés concaves fournissent la meilleure résistance à la pénétration d'humidité.
- Après le jointoiment, l'excès de mortier et la poussière devront être brossés de la surface de la maçonnerie en utilisant une brosse à poils souples. Éviter de frotter ou presser le mortier dans les éléments.
- Référez-vous au feuillet ARRISCRAFT•PRÉCAUTIONS pour des consignes supplémentaires.

Profil de Joint:



Joint en retrait

Août 2019